

## Ach ta pračka Electrolux EWT1266EXW a její unavená pružina ve dveřích bubnu!

Kde učinili soudruzi z Electroluxu chybu, že pračka Electrolux EWT1266EXW, typ 142331 půjde do sběrného dvora jen kvůli unavené pružině ve dvířkách bubnu!

Pračka byla zakoupená přibližně v roce 2014. V roce 2020 začalo padat horní víko kvůli unavené pružině. To by se snad dalo snášet, ale otravné to bylo rozhodně. Nyní, v roce 2023, „zvadla“ dvířka bubnu, část s tlačítkem. S takovou závadou prát nelze.



Jinak plně funkční pračka je „na vyhození“ jen kvůli jedné pružině, kterou nám firma Electrolux ani „nezávislé“ servisy nejsou schopni vyměnit?

Děkuji pěkně za takový výrobek. Jakou značku pračky si již nekoupíme?